
SAFETY FUSE

ELS 3.5

Required kit:
P9901-4D Electricity 1



Material:

Item Code	Qty.	Description
P3310-1S	1	Connecting leads SE, set of 6
P3314-1A	1	Fuse wire, D = 0.1 mm, L=50 m
P3316-1C	1	Resistance wire (constantan), D = 0.2 mm, L=30 m
P3320-1I	1	Light bulb, 10 V/50 mA, E10
P3910-1A	1	Plug-in panel, small
P3910-1B	4	PIB connector
P3910-1C	2	PIB wire, straight
P3910-1D	2	PIB wire, straight, with socket
P3910-1J	1	PIB wire, interrupted, with sockets
P3910-2A	1	PIB lamp socket E 10
P3910-2R	1	PIB switch, ON/OFF
P3911-3D	4	Crocodile clip with 4-mm plug

Additionally required:

	1	Power supply

© Fruhmann GmbH, Austria