
PRINCIPLE OF THE ELECTRIC MOTOR

ELS 7.2

Required Kits:
P9901-4D SEK Electricity 1
P9902-5M SEK Magnetism
P9902-5P SEK Electromagnetism



Material:

Item Code	Qty.	Description
P3310-1S	1	Connecting leads SE, set of 6
P3410-1K	2	Bar Magnet, AlNiCo, D=10 mm, L=50 mm
P3410-2M	1	Bearing bush for cylindrical magnets
P3910-1A	1	Plug-in panel, small
P3910-1B	2	PIB connector
P3910-1C	4	PIB wire, straight
P3910-1G	2	PIB wire, angled
P3911-1K	1	Iron core solid, L=50 mm
P3911-1P	1	Bearing pin, SE
P3911-2K	1	PIB for coil 2 x 800 turns
P3911-2S	1	Coil 2 x 800 turns SE, red
P3911-3F	1	Plug pin with needle
P6300-1B	1	PIB - top with socket 4 mm

Additionally required:

	1	Power supply

© Fruhmann GmbH, Austria